


Monteringsanvisningar, Nordmax solpanelfäste NMSS3

NORDMAXTM

Ingående komponenter



1. 4 st stora aluminiprofiler
2. 2 st små aluminiprofiler
3. 6 st skruvar med plasthuvud
4. 12 st brickor
5. 6 st vingmuttrar
6. 6 st låsbrickor

Montering



Steg 1

Trä på en bricka på en av skruvarna med plasthuvud och trä den genom den en stor och en liten aluminiprofil.




Steg 2

Trä från motsatt sida på ytterligare en bricka, en låsbricka och slutligen en vingmutter på skruven och dra åt.



Steg 3

Använd en annan av de stora aluminiprofilerna för att skapa en triangel.



Steg 4

Fäst samman profilerna på samma sätt som i steg 1 och 2.



Steg 5

Repetera steg 1 till 4 för att skapa en andra triangel av profilerna. Se till att montera triangel två inverterat mot den föregående.



Steg 6

Placera triangelarna enligt panelens dimensioner och montera fast panelen.

Justering av lutning

Justera till önskad lutning, från 0 till 90°.

